



LEGENDA

Dique Paracatu

Rede hidrográfica

Trecho indiretamente afetado - 150km

Ferrovias

Rodovia

Mancha de inundação - Dique Paracatu

Município diretamente afetado

Limite municipal

**Convenções hidrogeológicas**

Vazões Específicas entre 0,12 e 0,40 (m³/h/m) - Produtividade: Fraca

**AQUÍFERO FISSURAL**

POÇOS COM PRODUTIVIDADE BAIXA (Vazões entre 3m³/h e 10m³/h)

**DADOS CARTOGRÁFICOS**

FONTES:

- LIMITE TERRITORIAL: IBGE, 2017;
- IMAGEM: ESRI, 2020;
- HIDROGEOLOGIA: CPRM, 2014;
- MANCHA DE INUNDAÇÃO: VALE S/A, 2021.

**ESCALA GRÁFICA**

0 25 50 100 m

SIRGAS 2000 UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - 23S

**CROQUI DE LOCALIZAÇÃO**

CLIENTE:

RELATÓRIO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS EM QUESTÕES RELACIONADAS A ABASTECIMENTO PÚBLICO NAS ZONAS DE INUNDAÇÃO DAS BARRAGENS DO CORREDOR SUL**

TÍTULO: **HIDROGEOLOGIA DOS MUNICÍPIOS DIRETA E INDIRETAMENTE AFETADOS PELO DAM BREAK - DIQUE PARACATU**

RESP. TÉCNICO:	ELABORAÇÃO:	VERSÃO:	FORMATO/ORIENTAÇÃO:
P.K.K.	R.L.C.	00	A1 / HORIZONTAL
CÓDIGO PROJETO:	ESCALA:	FOLHA:	DATA:
54.249	1:2.500	1/1	SET / 2021